

Evaluation des Risques Professionnels

document unique

A conserver sur l'exploitation

Date :

Exemple : les travaux en atelier

TRAVAUX Situation de travail	Risques	Evaluation	Mesures de prévention existantes	Mesures de prévention à réaliser	Travaux prévus le	Travaux réalisés le
Soudage à l'arc	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> rallonge en bon état conformité de l'installation électrique (disjoncteur différentiel, prise de terre...) 	<ul style="list-style-type: none"> vérification périodique de l'installation électrique 		
	Coup d'arc	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> port du masque à souder 	<ul style="list-style-type: none"> achat d'un masque optoélectronique et d'un écran de protection 		
	Projection de particules incandescentes <ul style="list-style-type: none"> brûlures incendie 	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> port de gants trousse de secours à disposition pas de soudage à proximité des produits inflammables 	<ul style="list-style-type: none"> achat d'un tablier en cuir 		
	Emanation de gaz et fumée	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> soudage dans un endroit aéré et ventilé 	<ul style="list-style-type: none"> installation d'un dispositif d'aération et d'assainissement de l'air 		
Utilisation d'un compresseur à air	Happement	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> mise en conformité (capotage des organes en mouvement) 			
	Acoustique (bruit)	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> port d'atténuateur de bruit 	<ul style="list-style-type: none"> isolement et confinement du compresseur 		
	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> masse reliée à la terre 	<ul style="list-style-type: none"> vérification périodique de l'installation électrique 		
	Explosion	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> purger régulièrement la cuve du compresseur 			
	Inhalation de poussières	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> port d'un masque antipoussière 			

Le document unique doit être mis à jour lors des changements importants concernant le travail ou les installations et au moins 1 fois par an.

Chargement des batteries	Explosion	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> interdiction de fumer respect des consignes pour brancher et débrancher la batterie du chargeur 	<ul style="list-style-type: none"> Local isolé et ventilé 		
	Brûlure	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> port des équipements de protection individuelle adaptés 			
	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> masse reliée à la terre rallonge en bon état 	<ul style="list-style-type: none"> vérification périodique de l'installation électrique 		
Meulage, tronçonnage (meuleuse, touret à meuler)	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> matériel et rallonge en bon état masse reliée à la terre (touret à meuler) 	<ul style="list-style-type: none"> vérification périodique 		
	Projection	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> port de lunettes vérification du serrage du disque Dispositif de maintien de la pièce arrêt du travail si machine vibre trop 	<ul style="list-style-type: none"> stockage des disques dans un milieu sec vérification de l'état de disque avant montage (fêlure) 		
	Coupure	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> utilisation de machines conformes (carters de protection) formation au poste (tenue de l'outil, angle d'attaque...) 			
	Brûlure	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> Port de gants 			
	Acoustique (bruit)	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> port d'atténuateur de bruit 			

Perceuse (portable ou à colonne)	Happement, coupure	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> • port de vêtements près du corps • proscrire bague • conformité des outils • serrage de la pièce avec un étou 			
	Electrique	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> • matériel et rallonge en bon état • masse reliée à la terre (perceuse à colonne) 	<ul style="list-style-type: none"> • vérification périodique 		
	Acoustique (bruit)	Mineur	<ul style="list-style-type: none"> • port d'atténuateur de bruit 			
Manutention	Tétanos	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> • vaccin antitétanique à jour 			
	Glissade, chute des personnes	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> • atelier rangé • allée de circulation bien dégagée • sol antidérapant 			
	Ecrasement	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> • port de chaussures de sécurité et des gants 			
	Manutention liée au port de charges	Majeur	<ul style="list-style-type: none"> • gestes et postures adaptés 	<ul style="list-style-type: none"> • achat d'outil d'aide à la manutention • rangement du matériel lourd à hauteur d'homme 		
Nettoyage des pièces	Intoxication	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> • nettoyage des pièces à l'essence interdit • stockage des produits dans un local approprié 	<ul style="list-style-type: none"> • port des équipements de protection adaptés (gants, masques) 		